

List opatření

Opatření	NS340 kovárna Kunčice (SEZ)	ID_OP	OD130017
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Kunčice nad Ostravicí	Kraj	Moravskoslezský
souřadnice:	x -469237	y	-1107229
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPOVR	68
VÚ povrchových vod	Ostravice po soutok s tokem Lučina	UPOVR_ID	20430000
VÚ podzemních vod	Ostravská pánev - ostravská část	UPZV_ID	22610

Popis současného stavu				
Typ zátěže	průmyslová	Celkové riziko	střední, regionální	
Druh provozu	kovo zpracující průmysl, hutní, stroj....			
Majitel	Vítkovice, a.s.	Provozovatel	Vítkovice, a.s.	
Lokalizace	Zájmová oblast se nachází uvnitř podniku ArcelorMittal a.s. (dříve Nová huť) v jižní části závodu. Celý průmyslový areál se nachází mezi řekami Ostravice a Lučina.			
Slovní popis	Na lokalitě kovárny Kunčice byly indikovány zvýšené obsahy NEL a PAU v zeminách - jedná se o lokální kontaminaci malého rozsahu. Hydrogeologický průzkum prokázal znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky(TOL) v prostoru mezi objektem lisovny a západní hranicí areálu kovárny.Nachází se zde rovněž nezajištěná skládka nebezpečných odpadů			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	ano	LOKAL_ID 11352036
	ČIŽP	ano		
	KU	ano		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka		cílový limit - hodnocení chemického stavu
	TOL	ug/l		20
	PAU	ug/l		0,7
	NEL	mg/l		0,1
Opatření provedená	monitoring			ano
	průzkum			ano
	AR			ano
	sanace			částečná
	rekultivace			ne
Zdůvodnění zařazení - sanace	Zdravotní ohrožení obyvatel emisemi škodlivin			

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	Hydraulické čerpání a čištění podzemní vody. Pro sanaci skládky odpadů, která je přetrvávajícím zdrojem kontaminace zemin a podloží, je navrženo odtěžení uložených odpadů s převozem k jejich definitivnímu zneškodnění a následná rekultivace vytěženého prostoru.