

List opatření

Opatření	Alfa Plastik a. s. (SEZ)	ID_OP	OD130030
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Bruntál	Kraj	Moravskoslezský
souřadnice:	x	-527562	y
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPOVR	38
VÚ povrchových vod	Cerný potok po vzdutí nádrže Slezská Harta	UPOVR_ID	20292000
VÚ podzemních vod	Klum Nížkého Jeseníku v povodí Odry	UPZV_ID	66111

Popis současného stavu				
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa	Celkové riziko	střední, lokální	
Druh provozu	ostatní			
Majitel	Alfa Plastik a.s. Bruntál	Provozovatel	Alfa Plastik a.s. Bruntál	
Lokalizace	Lokalita se nachází poblíž silnice I.třídy č.11 na výjezdu z Bruntálu do Opavy. V těsné blízkosti areálu prochází železniční trať Bruntál - Krnov.			
Slovní popis	Výroba ve stávajícím podniku Alfa Plastik Bruntál je provozována od roku 1970 dosud. Hlavní výrobní činnost je produkce plastových výlisků na hydraulických lisech, vedlejší výrobní činností byla galvanizace s neutralizační stanicí. Od 23.10.1991 byl provoz galvanovny pronajat fa Aleš Koutný - Alfa Chrom. Ukončení neutralizace bylo v r 1995, galvanovny pak k 31.11.1997. Zjištěna kontaminace ropnými látkami a chromem šestimocným, jak v saturované, tak i nesaturované zóně.			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	ano	LOKAL_ID 1316002
	ČIŽP	ano		
	KU	ano		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka		cílový limit - hodnocení chemického stavu
	NEL	mg/l		0.1
	Cr	mg/l		0.05
Opatření provedená	monitoring			ano
	průzkum			ano
	AR			ne
	sanace			probíhá
	rekultivace			ne
Zdůvodnění zařazení - sanace	Ohrožení Oborenského potoka			

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	Sanace nesaturované zóny dokončena, odstraněno cca 75 tun zeminy zatížené NEL, navrženo pokračovat v sanaci podzemních vod.