

List opatření

Opatření	Komas (SEZ)	ID_OP	OD130031
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Opava - Komárov	Kraj	Moravskoslezský
souřadnice:	x -492755	y	-1089599
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPOVR	46
VÚ povrchových vod	Opava po ústí do toku Odra	UPOVR_ID	20369000
VÚ podzemních vod	Kvartér Opavy	UPZV_ID	15200

Popis současného stavu					
Typ zátěže	průmyslová	Celkové riziko	vysoké, lokální		
Druh provozu	kovo zpracující průmysl, hutní, stroj...				
Majitel	KOMAS, spol. s r.o.	Provozovatel	KOMAS, spol. s r.o.		
Lokalizace	Areál KOMASu o rozloze cca 1,5 ha se nachází na pravém břehu řeky Opavy v katastrálním území Opava - Komárov.				
Slovní popis	Průmyslová činnost je zde provozována cca 70 let a k zásadnější změně charakteru výroby až do současnosti nedošlo. Od konce 70. let minulého století se zásadním způsobem změnil postup odmašťování obrobků, kdy dříve používaný technický benzín byl nahrazen perchlorethylenem, který se používá dodnes. V současnosti je odmašťování řešeno bezúnikovou technologií s využitím recyklace surovin. Výroba lisovaných dílů pro autoprůmysl, kování, výlisky pro elektroprůmysl.				
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES	identifikace v databázi	
	SEKM	ano	ano	LOKAL_ID	11156007
	ČIŽP	ano			
	KU	ano			
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka		cílový limit - hodnocení chemického stavu	
	TOL	ug/l		20	
Opatření provedená	monitoring			ano	
	průzkum			ano	
	AR			ne	
	sanace			ne	
	rekultivace			ne	
Zdůvodnění zařazení - sanace	Vysoké nebezpečí znečištění místních vodních zdrojů pod. vod, včetně znehodnocení prováděné sanace v areálu IVAX Opava				

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	Prozatím probíhá pouze udržovací čerpání podzemních vod do doby celkové sanace, kdy bude probíhat i jejich čištění