

List opatření

Název opatření	Revitalizace Morávky	ID_OP	OD110025
		ID_KO	26m
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	

Tok	Morávka	ID_Podtyp			
Lokalizace	Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty	Správce t.	POd		
ř.km Správce	9,3	11,8	UPOVR_ID	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID			

Popis současného stavu:

Říční úsek v prostoru rozdělovacího objektu pro převod vody Morávka - Lučina brání kontinuitě chodu splavenin do níže ležící trati národní přírodní památky Skalická Morávka, mimo to dochází k ohrožování zajišťovacích objektů rozdělovacího jezu zpětnou erozí

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	částečně
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Vložení drátokamenných gabionů jakožto usměrňovacích výhonů do nadjezí pro zabránění sedimentace splaven, stabilizace trati pod rozdělovacím objektem pomocí tzv. přírodního spádového stupně využívajícího snížení skonu hladiny a čáry energie lokálním rozšířením příčného profilu toku; níže po vodě výstavba zabezpečovacích výhonů

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	2,5
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	zčásti

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není nutné	nejsou	rozestavěno			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				7300000	1	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
		ano	ne			
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ano	ne	nevýznamná	ano		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
		9,3	11,3
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
				Návaznost na OP v realizaci

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	
<i>Ovl. průtoku</i>		x	
<i>Stav koryta</i>		x	