

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	20583000 (102)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Prudník po ústí do toku Osoblaha	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
102	Prudník po ústí do toku Osoblaha	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>				P				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Zlepšení morfologie vodních toků	OD110018	Revitalizace výústní trati Pavlovického potoka
	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek
	OD110031	Revitalizace řeky Prudník

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
102	Prudník po ústí do toku Osoblaha	vyhovující	vyhovující	pot. nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	pot. nevhovující	
		vyhovující		pot. nevhovující		pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>				P / 02			Biologie / 04	