

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20174000 (24)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Opava po soutok s tokem Skrbovický potok (včetně Rád Strahlera)		5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
24	Opava po soutok s tokem Skrbovický potok (včetně)	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100088	Vrbno pod Pradědem
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100102	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Zlepšení morfologie vodních toků	OD110008	Revitalizace Kobyliho potoka
Udržení zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
24	Opava po soutok s tokem Skrbovický potok (včetně)	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								