

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary	20338000 (43)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Hvozdnice po ústí do toku Moravice	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
43	Hvozdnice po ústí do toku Moravice	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, P, N-NO3				

Významný problém nakládání s vodami:

 ne

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100019	Dolní Životice
Zlepšení morfologie vodních toků	OD100047	Litultovice - odkanalizování obce
Zajištění přiměřeného vyčištění splaškových vod v aglomeracích do 2000 EO	OD100133	Mladecko – výstavba kanalizace a ČOV
Významné zatížení vodních útvarů vstupy plošného znečištění do půdy	OD100105	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody
Nadměrná vodní eroze v krajině	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek
Nedostatečná zabezpečení protipovodňové ochrany měst, průmyslové infrastruktury a objektů v záplavových územích	OD100107	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
	OD110028	Revitalizace Hvozdnice

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
43	Hvozdnice po ústí do toku Moravice	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5 / 04 P / 04 N-NO3 / 04			BIOLOGIE / 04	