

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20062000 (5)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Luha po ústí do toku Odry	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
5	Luha po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
		nevhovující					nevhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, P				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích Nadměrná vodní eroze v krajině	OD100036 OD100107 OD130003 OD100116	Jeseník nad Odrou - výstavba kanalizace a ČOV Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
5	Luha po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
		nevhovující					nevhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5 / 04			Biologie / 04	