

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20430000 (68)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Ostravice po soutok s tokem Lučina	Řád Strahlera	6	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
68	Ostravice po soutok s tokem Lučina	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		BENZO(g,h,i)PERYLEN + INDENO(1,2,3-cd)PYREN	Cd, Hg	BSK5, CHLORIDY, P				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100015	Dobrá - výstavba kanalizace
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100022	Frýdek-Místek - výstavba kanalizace
Dostavba kanalizací a ČOV v aglomeracích s počtem nad 2 000 ekvivalentních obyvatel	OD100048	Projekt: Ostrava - dostavba plošné kanalizace
Rekonstrukce ČOV nad 10 000 EO k dosažení požadované eliminace biogenních prvků	OD100065	Paskov - Intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace
Stanovení a respektování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích	OD100087	Vratimov - dostavba kanalizace, výstavba ČOV
Zmírnění zhoršování čistoty toků vypouštěním vysoce koncentrovaných slaných důlních vod	OD100098	Projekt: Ostrava - dostavba plošné kanalizace
Neprůchodnost vodních toků pro ryby a pro další vodní živočichy	OD100099	Projekt: Ostrava - dostavba plošné kanalizace
Nedostatečná zabezpečení protipovodňové ochrany měst, průmyslové infrastruktury a objektů v záplavových územích	OD100101	Ostrava - dobudování kanalizace
Revize a upřesnění záplavových území	OD130002	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání
	OD130005	Odsolování vysoce koncentrovaných slaných důlních vod
	OD130015	Vítkovice a.s. Dolní oblast - sanace (ekologická smlouva)
	OD130017	NS340 kovárna Kunčice - sanace
	OD100111	Opatření k prevenci a snížení dopadů havarijního znečištění
	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek
	OD130035	Válcovny plechu Frýdek Místek - sanace
	OD130038	Vítkovice a.s., Horní oblast - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
68	Ostravice po soutok s tokem Lučina	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY		BENZO(g,h,i)PERYLEN / 04 INDENO(1,2,3-cd)PYREN / 04	Cd / 04 Hg / 04	CHLORIDY / 04		Biologie / 04		