

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20440000 (72)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Sušánka po ústí do toku Lučina	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, urbanizace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
72	Sušánka po ústí do toku Lučina	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		BENZO(g,h,i)PERYLEN + INDENO(1,2,3-cd)PYREN		P				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100030	Horní Suchá - výstavba kanalizace
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100095	Haviřov - výstavba kanalizace
Zajištění přiměřeného vyčištění splaškových vod v aglomeracích do 2000 EO	OD100111	Opatření k prevenci a snížení dopadů havarijního znečištění
	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
72	Sušánka po ústí do toku Lučina	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY		BENZO(g,h,i)PERYLEN / 02 INDENO(1,2,3-cd)PYREN / 02					Biologie / 01	