

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20450000 (74)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Datyňka po ústí do toku Lučina	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
74	Datyňka po ústí do toku Lučina	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				P				

Významný problém nakládání s vodami:

ne

Návrh opatření:

ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
74	Datyňka po ústí do toku Lučina	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				P / 03				Biologie / 04