

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20537080 (95)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Lutýňka po ústí do toku Olše	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, urbanizace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
95	Lutýňka po ústí do toku Olše	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd	BSK5, P				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dostavba kanalizací a ČOV v aglomeracích s počtem nad 2 000 ekvivalentních obyvatel	OD100007	Bohumín - výstavba kanalizace
Zlepšení morfologie vodních toků	OD100018	Dolní Lutyně - výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV
Zajištění přiměřeného vyčištění splaškových vod v aglomeracích do 2000 EO	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
95	Lutýňka po ústí do toku Olše	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd / 01	BSK5 / 04 P / 04			Biologie / 04	