

## List opatření

<b>Název opatření:</b>	Rychtářský potok, Budišov n/Budišovkou - revitalizace koryta toku (OD110023)	<b>ID</b>	HOD212001
<b>Vliv:</b>	Morfologické úpravy	<b>Typ LO</b>	A
<b>Zlepšení ukazatele:</b>	Biologie, Hydromorfologie	<b>DP</b>	HOD

### Vazba na územní jednotky:

ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru		
10100372	Rychtářský potok	HOD_0040	Odra od pramene po Libavský potok		
<b>Kraj:</b>	Moravskoslezský kraj	<b>ř.km od</b>	1.1	<b>ř.km do</b>	5.2
<b>ORP:</b>	Vítkov				

### Popis opatření

Revitalizace se týká přibližně 2,15 km délky potoka v prostoru nad zástavbou Budišova n/B, asi 1 km od jeho ústí do Budišovky. Koryto bylo zde z důvodu intenzivního zemědělského využití přeloženo, napřímáno a zahlobeno do jednotného sklonu. Návrh spočívá v rozvolnění trasy potoka v meandrovém pásu spolu s vytvořením doprovodných průtočných bočních tůní, s místními zásypy koryta, někde v kombinaci s příčnými objekty v korytě. Částečně se navrhuje i zřízení paralelního koryta (s průtočností na Q1 až Q30d), v mezilehlé trati zůstane 0,34 km toku ponecháno v původním stavu

### Parametry:

<b>HMWB</b>		ne		
<b>Investiční náklady:</b>	9.00	mil. Kč	<b>Způsob financování:</b>	OPŽP
<b>Stav přípravy:</b>			<b>Fondy EU:</b>	-
<b>Předp. datum dokončení opatření:</b>				
<b>Nositel opatření:</b>	Povodí Odry, státní podnik			
<b>Vlastník VT:</b>	Povodí Odry, státní podnik			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Navrhovatel:</b>				