

List opatření

Název opatření:	Opusta II, Dolní Benešov - revitalizace koryta toku (OD110004)	ID	HOD212015
Vliv:	Morfologické úpravy	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	Biologie, Hydromorfologie	DP	HOD

Vazba na územní jednotky:

ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru		
10214849	Opusta II	HOD_0410	Opusta od pramene po ústí do toku Opava		
Kraj:	Moravskoslezský kraj	ř.km od	5.7	ř.km do	8.8
ORP:	Hlučín				

Popis opatření

Liniová revitalizace ve volné krajině, revitalizace nivy, obnova tůní, zakládání břehových a doprovodných porostů.

Parametry:

HMWB	ne			
Investiční náklady:	10.00	mil. Kč	Způsob financování:	OPŽP
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik			
Vlastník VT:				
Poznámka:				
Navrhovatel:				