

V.1.6.2 - Seznam kritických bodů

Prac. č. VÚ	ID VÚ	Kód obce	Obec	Katastrální území	ID kritického bodu
5	HOD_0050	512231	Běloutín	Běloutín	2
5	HOD_0050	512231	Běloutín	Nejdek u Hranic	19
5	HOD_0050	512231	Běloutín	Nejdek u Hranic	20
6	HOD_0060	568481	Bernartice nad Odrou	Bernartice nad Odrou	3
6	HOD_0060	599930	Suchdol nad Odrou	Suchdol nad Odrou	25
6	HOD_0060	599930	Suchdol nad Odrou	Suchdol nad Odrou	26
6	HOD_0060	511021	Vítkov	Vítkov	33
6	HOD_0060	511021	Vítkov	Vítkov	34
6	HOD_0060	554910	Vražné	Vražné u Oder	36
8	HOD_0080	599905	Starý Jičín	Starý Jičín	24
8	HOD_0080	554171	Šenov u Nového Jičína	Šenov u Nového Jičína	28
9	HOD_0090	569666	Hladké Životice	Hladké Životice	7
9	HOD_0090	599352	Fulnek	Jerlochovice	11
9	HOD_0090	555312	Kujavy	Kujavy	17
9	HOD_0090	570036	Větrkovice	Větrkovice u Vítkova	32
12	HOD_0120	599212	Bartošovice	Bartošovice	1
13	HOD_0130	599999	Trojanovice	Trojanovice	30
15	HOD_0150	599808	Příbor	Příbor	22
15	HOD_0150	569755	Trnávka	Trnávka u Nového Jičína	29
27	HOD_0270	597881	Svobodné Heřmanice	Košetice ve Slezsku	15
28	HOD_0280	510343	Stěbořice	Nový Dvůr u Opavy	21
41	HOD_0410	507580	Kravaře	Kravaře ve Slezsku	16
42	HOD_0420	554821	Ostrava	Dobroslavice	5
42	HOD_0420	506753	Háj ve Slezsku	Chabičov ve Slezsku	10
42	HOD_0420	505927	Opava	Komárov u Opavy	12
42	HOD_0420	506753	Háj ve Slezsku	Lhota u Opavy	18
42	HOD_0420	554821	Ostrava	Stará Plesná	23
42	HOD_0420	505927	Opava	Suché Lazce	27
61	HOD_0610	552488	Vojkovice	Vojkovice	35
77	HOD_0770	598810	Třinec	Konská	14
80	HOD_0800	552623	Třanovice	Horní Tošanovice	8
80	HOD_0800	599158	Těrlicko	Hradiště pod Babí horou	9
80	HOD_0800	507237	Komorní Lhotka	Komorní Lhotka	13
80	HOD_0800	552623	Třanovice	Třanovice	31
101	HOD_1010	524891	Bernartice	Bernartice u Javorníka	4
107	HOD_1070	523917	Bělá pod Pradědem	Domašov u Jeseníka	6