

List opatření

Opatření	Autopal s.r.o. závod Rychvald (SEZ)	ID_OP	OD130027
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Rychvald	Kraj	Moravskoslezský
souřadnice:	x	-465418	y
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPOVR	81
VÚ povrchových vod	Odra po státní hranici	UPOVR_ID	20471000
VÚ podzemních vod	Ostravská pánev - ostravská část	UPZV_ID	22610

Popis současného stavu				
Typ zátěže	průmyslová	Celkové riziko	nízké, lokální	
Druh provozu	kovozpracující průmysl,			
Majitel	Visteon - Autopal, s.r.o.	Provozovatel	Visteon - Autopal, s.r.o.	
Lokalizace	Zájmová lokalita závodu Rychvald společnosti Visteon-Autopal, s.r.o. se nachází cca 1,5 km západně od centra města Rychvald.			
Slovní popis	Rizikové látky - oleje, emulze, freony na odmašťování, TCE, galvanické kaly, nátěrové hmoty, ředidla, alkalické zinkovací lázně, pochromování, fosfatizační lázně, petrolej a jiné pohonné hmoty. Kontaminace celého areálu chlorovanými uhlovodíky(TOL), lokálně NEL.			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	ne	LOKAL_ID 14444001
	ČIŽP	ano		
	KU	ano		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka		cílový limit - hodnocení chemického stavu
	TOL	ug/l		20
	NEL	mg/l		0,1
Opatření provedená	monitoring			ano
	průzkum			ano
	AR			ne
	sanace			ne
	rekultivace			ne
Zdůvodnění zařazení - sanace	Ohrožení lokálních zdrojů podzemních vod, využívaných pro pitné účely			

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	Doposud nebyla navržena žádná opatření, probíhá průběžný monitoring podzemní vody