

List opatření

Opatření	SMP a.s., areál Bílovec	ID_OP	OD130034
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Bílovec	Kraj	Moravskoslezský	
souřadnice:	x	-489175	y	-1106980
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPO	12	
VÚ povrchových vod	Bílovka po ústí do toku Odra	UPOVR_ID	20117000	
VÚ podzemních vod	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry	UPZV_ID	66111	

Popis současného stavu				
Typ zátěže	průmyslová	Celkové riziko	2-vysoké 3-lokální	
Druh provozu	energetika			
Majitel	SMP - Severomoravská plynárenská, a.s.	Provozovatel	SMP, a.s.	
Lokalizace	SMP, a.s., areál Bílovec, Budovatelská 18 průmyslově-obytná zóna v jižní části Bílovce, na pravém břehu řeky Bílovky - na severu ohraničena ul. Budovatelskou, na východě a jihu se nachází obytná zástavba.			
Slovní popis	Významné znečištění nesaturované i saturované zóny PAU, BTEX, NEL, fenoly, kresoly, amonné ionty, a kyanidy, významné potenciální riziko pro kvalitu Bílovky a drobné vodoteče (splachy z prostoru bývalého plynojemu) . Jímky jsou pravděpodobně v havarijním stavu a jsou zasypany pevným materiálem - dehet pravděpodobně prosákuje do podloží.			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	ano	LOKAL_ID 442001
	ČIŽP	ano		
	KU	ano		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka		cílový limit - hodnocení chemického stavu
	Bz	ug/l		30
	Nfl	ug/l		50
	NEL	mg/l		0,1
	CN	mg/l		0,7
Opatření provedená	monitoring			ano
	průzkum			ano
	AR			ano
	sanace			částečná
	rekultivace			ne
Zdůvodnění zařazení - sanace	Ohrožení povrchového toku Bílovka			

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	Je ukončena sanace nesaturované zony , probíhá čerpání a dekontaminace podzemních vod.