

List opatření

Opatření	SMP Jeseník	ID_OP	OD130037
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Jeseník	Kraj	Olomoucký	
souřadnice:	x	-543572	y	-1050439
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPO	120	
VÚ povrchových vod	Bělá po státní hranici	UPOVR_ID	20705000	
VÚ podzemních vod	Krystalikum severní části východních Sudet	UPZV_ID	64311	

Popis současného stavu				
Typ zátěže	průmyslová	Celkové riziko	2-vysoké 3-lokální	
Druh provozu	energetika			
Majitel	SMP - Severomoravská plynárenská, a.s.	Provozovatel	SMP, a.s.	
Lokalizace	SMP, a.s., areál Lipovská 1177, Jeseník centrum města, na levém břehu potoka Staříč.			
	Primárními zdroji kontaminace horninového prostředí a podzemních vod jsou nedostatečně likvidovány původní výrobní technologie. Jedná se o podzemní jímky na dehet a čpavkovou vodu. Vlivem jejich netěsnosti došlo k šíření kontaminace NEL a PAU do prostředí.			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	ano	LOKAL_ID 5872001
	ČÍŽP	ano		
	KU	ano		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka		cílový limit - hodnocení chemického stavu
	NEL	mg/kg		1500
	NEL	mg/l		0,1
	PAU	mg/kg		750
	PAU	ug/l		0,2
Opatření provedená	monitoring	ano		
	průzkum	ano		
	AR	ano		
	sanace	dokončena		
	rekultivace	ne		
Zdůvodnění zařazení - sanace	Potenciální ohrožení potoka Staříč			

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	V roce 2008 sanace dokončena, proběhla odtěžba zemin a sanační čerpání podzemních vod. Dosud probíhá postsanační monitoring.