

List opatření

Název opatření	Revitalizace Bystrého potoka	ID_OP	OD110006		
		ID_KO	26m		
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	O_001		
Tok	Bystrý potok (Ostr.)	ID_Podtyp	1, 3		
Lokalizace	Janovice, Lubno	Správce t.	LČR		
ř.km Správce	7,1	7,3	UPOVR_ID 20402000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100897		

Popis současného stavu:

Technická úprava vodního toku (kamenný zához) poškozena, narušení migrační prostupnosti.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace ve volné krajině, obnova migrační prostupnosti vodního toku

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0,2
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	významné	nelze určit			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				25200000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ano	ne	ne	ne		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	6,8	7,6
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	částečné	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano			Návaznost na OP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x