

List opatření

Název opatření	Revitalizace Jeleního potoka	ID_OP	OD110009
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27
		ID_RVT	O_003

Tok	Jelení potok	ID_Podtyp	1,3		
Lokalizace	Nové Heřminovy, Čaková	Správce t.	LČR		
ř.km Správce	0.5	4.5	UPOVR_ID 20190000	PHMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10102071	Skupina	C

Popis současného stavu:

Technická úprava vodního toku, částečně poškozená povodněmi.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	částečně
Opevnění dna	částečně
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace ve volné krajině limitovaná zachováním existujících silničních mostů.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	4
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	není známo	nelze určit			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				16000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
		ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ano	ne	nevýznamná	ne		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	0.5	4.5
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita		
	ne	ne	ne		
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie	
	žádná	nevýznamná	sportovní	žádné	
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ne				

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>			
<i>Ovl. průtoku</i>			
<i>Stav koryta</i>		x	x