

List opatření

Název opatření	Revitalizace řeky Prudnik	ID_OP	OD110031
		ID_KO	26t
Typ opatření	revitalizace toku	ID_RVT	

Tok	Prudnik	ID_Podtyp			
Lokalizace	Studnice, Sl.Pavlovice	Správce t.	POd		
ř.km Správce	0	4,6	UPOVR_ID	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID			

Popis současného stavu:

Morfologicky výrazně ovlivněný tok přeložkami v souvislosti s dřívějším intenzivním využitím zemědělské půdy

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizační opatření spočívající v diverzifikaci tvaru příčného profilu koryta, resp.i vinutí trasy koryta; nutno repektovat 2 křížení inženýrských sítí a křížení 2 mostů; součástí bude úprava břehových a doprovodných porostů

Délka toku [km]	4,6
Délka RVT [km]	4,6
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	pravděpodobně nutné	možné	středně obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				35000000	2	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne			
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ano	ne	ne	ano		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
		0	4,6
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita		
	ne	ne	ne		
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie	
	žádná	ne	ne	ne	
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	-	-			

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>			
<i>Ovl. průtoku</i>		x	
<i>Stav koryta</i>		x	