

List opatření

Název opatření	Oldřišovský potok, Sudice	ID_OP	OD130127
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
15875	Sudice	20550000	Bílá Voda po sout.s t.Strahovický p.	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
205460000100	Oldřišovský potok	POd	7.5	8.8

Popis současného stavu
zástavba obce Sudice trpí nedostatečnou ochranou před povodněmi v důsledku nízké kapacity koryta Oldřišovského potoka a vybřežování velkých vod ve výše ležící neregulované trati

Popis navrhovaného stavu			
navrhovaná opatření spočívají ve zvýšení průtočnosti úseku toku přes zástavbu obce a v zabránění jejího napadání velkými vodami shora			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_5	Q_{20}
Počet ohrožených obyvatel		50	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	24.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	12 91 23
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	04/13 - 10/14
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			