

List opatření

Název opatření	Bělá, Jeseník-Bukovice	ID_OP	OD130129
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
05888	Jeseník-Bukovice	20705000	Bělá po státní hranici	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
206730000100	Bělá	POd	19.8	20.6

Popis současného stavu
dosavadní koryto v horní městské části Jeseníku - Bukovicích má nedostatečnou kapacitu a po jeho provizorním pročištění po povodni roku 1997 není směrově ani výškově stabilizováno

Popis navrhovaného stavu			
zkapacitnění koryta, směrová a výšková stabilizace koryta			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{10}	Q_{50}
Počet ohrožených obyvatel		20	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	7.9
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129123 56 04
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	07/07-06/08
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			