

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Sušanka, Havířov	<b>ID_OP</b>	OD130212
<b>Typ opatření</b>	úprava toku	<b>ID_KO</b>	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
598984	Havířov	20440000	Sušanka po ústí do toku Lučina	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
204400000100	Sušanka	POd	3.8	4.1

Popis současného stavu
úroveň povodňové zabezpečení úseku toku je snížena proběhlými důlními poklesy

Popis navrhovaného stavu			
preventivní opatření pro odčinění důlních škod v podobě rekonstrukce koryta a jeho pročištění vč. opěrné zdi (sanace koryta – II. etapa)			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_{20}$	$Q_{100}$
Počet ohrožených obyvatel		20	
Rozsah ohroženého území (ha)		5	
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m <sup>3</sup> )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	10.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	důlní škody
Úprava koryta toku (m)	300	Stav projektové přípravy	studie
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	10/10-11/11
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			