

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Sedlinka, Štítina	<b>ID_OP</b>	OD130193
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků	<b>ID_KO</b>	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
16388	Štítina	20369000	Opava po ústí do toku Odry	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
203510000100	Sedlinka	ZVHS	1.3	2.5

Popis současného stavu
Velmi stará úprava pouze v části obce Štítina, dožitá, koryto se sníženou kapacitou. Vyšší průtoky pravidelně způsobují škody na nemovitostech.

Popis navrhovaného stavu			
Zkapacitnění koryta, směrová a výšková stabilizace v celé zastavěné části obce Štítina.			
<b>Parametry navrhovaného opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Návrhový stav</b>
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_{10}$	$Q_{50}$
Počet ohrožených obyvatel		50	0
Rozsah ohroženého území (ha)		1.5	0
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
<b>Technické údaje opatření</b>		<b>Financování, stav přípravy</b>	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m <sup>3</sup> )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	11.7
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, ZVHS
Poznámka			