

List opatření

Název opatření	Mušlov, Třemešná	ID_OP	OD130199
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
17064	Třemešná	20576000	Osoblaha po soutok s tokem Prudník	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
205610000100	Mušlov	ZVHS	5.2	8.0

Popis současného stavu
Stávající opěrné zdi v dezolátním stavu, rozpadající se. Sesuté části zdí způsobují zmenšování průtočného profilu a zvýšení rizika povodňové situace.

Popis navrhovaného stavu			
Rekonstrukce oboustranných opěrných zdí včetně všech výústních a dalších objektů.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{10}	Q_{50}
Počet ohrožených obyvatel		65	0
Rozsah ohroženého území (ha)		4	0
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	15.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, ZVHS
Poznámka			