

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20139000 (17)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Lubina po ústí do toku Odry	Řád Strahlera	5	Důvod	zemědělství a lesnictví, urbanizace, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
17	Lubina po ústí do toku Odry	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Ni	P				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100042	Kopřivnice - výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100056	Mošnov - výstavba kanalizace a ČOV
Zlepšení morfologie vodních toků	OD100069	Příbor - výstavba kanalizace
Rekonstrukce ČOV nad 10 000 EO k dosažení požadované eliminace biogenních prvků	OD100073	Skotnice - průmyslová zóna
Významné zatížení vodních útvarů vstupy plošného znečištění do půdy	OD110020	Revitalizace Trnávky
Nedostatečná zabezpečení protipovodňové ochrany měst, průmyslové infrastruktury a objektů v záplavových územích	OD130032	Tatra Kopřivnice - sanace (ekologická smlouva)
	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
17	Lubina po ústí do toku Odry	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd / 02 Ni / 02	P / 04				BIOLOGIE / 04