

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20076000 (9)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Jičínka po ústí do toku Odry	Řád Strahlera	5	Důvod	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, urbanizace, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
9	Jičínka po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující		
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující			
							nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, P					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100058	Nový Jičín - výstavba ČOV a kanalizace
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100138	Starý Jičín – výstavba kanalizace (na ČOV Nový Jičín)
Zajištění přiměřeného vyčištění splaškových vod v aglomeracích do 2000 EO	OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
Rekonstrukce ČOV nad 10 000 EO k dosažení požadované eliminace biogenních prvků	OD130019	Autopal Nový Jičín - sanace (ekologická smlouva)
Významné zatížení vodních útvarů vstupy plošného znečištění do půdy	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek
Nadměrná vodní eroze v krajině		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
9	Jičínka po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující		
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující			
							nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU/ TYP VÝJIMKY				BSK5 / 04 P / 04			BIOLOGIE / 04		