

List opatření

Název opatření:	Pustá Polom - výstavba kanalizace - II. etapa (OD100135)	ID	HOD207011
Vliv:	bodové zdroje znečištění	Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	HOD

Vazba na územní jednotky:

Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
509736	Pustá Polom	Pustá Polom	HOD_0110
Kraj:	MSK	ORP:	Opava

Seznam vypouštění dotčených opatření:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
619222	ČOV Pustá Polom, p.č. 1139/2	Sezina	18.13	-490440	-1099012
619518	OBEC PUSTÁ POLOM - kanalizace	Sezina	18.57	-490735	-1098782

Popis opatření

V roce 2012 byla v obci vybudována nová mechanicko-biologická ČOV s technologií nitrifikace s předřazenou denitrifikací o kapacitě 650 EO. Současně byla zrealizována I. etapa kanalizace, což představuje cca 2300 m oddílné splaškové kanalizace, na níž je napojeno cca 300 nemovitostí. V rámci II. etapy je projektována dostavba kanalizační sítě v obci, tj. cca 6 700 m kanalizace v profilu DN 300 a DN 400. , jako materiál je navrženo žebrované kanalizační potrubí z polypropylenu. Součástí stavby je i výstavba části domovních kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství v profilu DN 150 PP. Jejich celkový počet činí 374 ks.

Parametry:

Počet nově připojených EO:	700	Navrhovaná kapacita ČOV:	
Investiční náklady (mil.Kč):	50.0	Způsob financování:	
Stav přípravy:	projektová příprava	Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2021	Poznámka:	
Nositel opatření:	Obec Pustá Polom		
Provozovatel:	Obec Pustá Polom		