

List opatření

Název opatření	Revitalizace toku Opusta	ID_OP	OD110004	
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27	
		ID_RVT	O_104	
Tok	Opusta	ID_Podtyp	1, 3	
Lokalizace	Bolatice, Bohuslavice	Správce t.	ZVHS	
ř.km Správce	5,7	8,8	UPOVR_ID 20361000	HMWB
ř.km ZMVH		TOK_ID	10101131	

Popis současného stavu:

Technická úprava vodního toku, poškozená.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	částečně
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace ve volné krajině, revitalizace nivy, obnova tůní, zakládání břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	3,1
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost Vypořádání pozemků **Střety v území** **Techn. realiz.**

Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				1020000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečně	ne	významná	ano		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	7	7,1
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita		
	ne	ne	ne		
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie	
	žádná	nevýznamná	sportovní	žádné	
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ano	ano			

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>			
<i>Ovl. průtoku</i>		x	
<i>Stav koryta</i>		x	