

List opatření

Název opatření	Zprůchodnění jezu Třebovice na řece Opavě	ID_OP	OD110029
		ID_KO	22
Typ opatření	odstranění migrační překážky	ID_RVT	

Tok	Opava	ID_Podtyp	
Lokalizace	Ostrava-Třebovice	Správce t.	POd
ř.km Správce	1.3	UPOVR_ID	
ř.km ZMVH		TOK_ID	
		HMWB	ano

Popis současného stavu:

Současný jez na Opavě v Třebovicích je bez rybího přechodu a vytváří migrační překážku pro vodní živočichy

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	částečně
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizační opatření bude spočívat ve zřízení rybího přechodu, nutno přitom zachovat všechny dosavadní funkce jezu

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není nutné	nejsou	středně obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				25000000	1	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne			
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ne	ano	nevýznamná	ne		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
			1.3
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	Q20	sportovní	výhledové
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	-	-		Návaznost na OP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>			
<i>Ovl. průtoku</i>			
<i>Stav koryta</i>		x	