

List opatření

Název opatření	Bílá Voda, Bílá Voda	ID_OP	OD130174
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
00401	Bílá Voda	20616000	Bílá voda/Kamienica	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
206160000100	Bílá Voda	Lesy České republiky, s.p.	0.0	3.0

Popis současného stavu
opevněn původně upraveného koryta je v havarijním stavu a neplní svoji funkci; povodněmi jsou ohrožovány okolní nemovitosti, obecní komunikace, technická infrastruktura v intravilánu obce

Popis navrhovaného stavu			
rekonstrukce úpravy koryta toku na původní zabezpečení a kapacitu			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{20}	Q_{20}
Počet ohrožených obyvatel		30	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	6.8
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	
Úprava koryta toku (m)	3000	Stav projektové přípravy	IZ
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	2011-2012
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, LČR
Poznámka			