

List opatření

Název opatření	Ščučí, Ostrava-Hrabová	ID_OP	OD130132
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
11453	Ostrava-Hrabová	20430000	Ostravice po soutok s tokem Lučina	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
204300004800	Ščučí	Město Ostrava	4.0	5.1

Popis současného stavu
v současnosti dochází k vybřežování velkých vod z koryta potoka Ščučí v prostoru pod nádrží Pilík a níže a tyto vody následně natékají a napadají vlastní městskou část Ostravy - Hrabovou.

Popis navrhovaného stavu			
rozšíření a prohloubení koryta včetně odlehčovacího ramene potoka Ščučí; akce je koordinována s ohrázkováním odlehčovacího ramene, budovným v předchozí etapě, a to ve spolupráci Magistrátu města Ostravy, DIAMO a Povodím Odry připravovanou akcí státního podniku Povodí Odry (ID_OP OD130118)			
Parametry navrhovaného opatření	Současný stav		Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	Q_{20}		Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel	600		
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	80.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)	2.0	Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	po roce 2015
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			