

List opatření

Název opatření	Hvozdnice, Otice	ID_OP	OD130114
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
11648	Otice	20338000	Hvozdnice po ústí do toku Moravice	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
203220000100	Hvozdnice	POd	2.3	3.0

Popis současného stavu
nízkou kapacitou koryta Hvozdnice dochází k zaplavování obytné zástavby obce Otice a k přetoku inundovaných vod do sousedního povodí Otického příkopu, a tím k ohrožení městské části Opavy - Kylešovic; záplavami jsou za povodní ohrožovány i škola a provozovna, přeroukem pak i železniční trať

Popis navrhovaného stavu			
zkapacitnění koryta přes zástavbu obce, navazující na předchozí protipovodňová opatření v jeho dolní části; k vyššímu stupni zabezpečení Opavy Kylešovic jsou potřebná i opatření v povodí Otického příkopu, které připravuje Statutární město Opava (ID_OP OD130133) a akce jsou vzájemně koordinovány.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_5	Q_{20}
Počet ohrožených obyvatel		220	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	31.9
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129120 56 14
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	05/09-09/10
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			