

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Bohumínská Stružka, Bohumín	<b>ID_OP</b>	OD130122
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	<b>ID_KO</b>	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
10703	Bohumín	20471000	Odra po státní hranici	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
204640000100	Bohumínská Stružka	POd	3.0	7.5

Popis současného stavu
<p>pod železniční tratí ČD Bohumín - Karviná dochází v úseku km 3.0 - 3.9 k vybřežování povodňových průtoků od <math>Q_{20}</math> a je ohrožována levobřežní vilová čtvrť nacházející se podél levého břehu Bohumínské Stružky; tento stav byl způsoben významným zvýšením hodnot N-letých vod ČHMÚ; obdobná problematika Bohumínské Stružky je i mezi Záblatským rybníkem a areálem Bochemie od km 5.6 až po km 7.5</p>

Popis navrhovaného stavu			
zkapacitnění koryta jeho rozšířením, prohloubením nebo pročištěním a levobřežní ohrázování			
Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav	
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )	$Q_{10}$	$Q_{100}$	
Počet ohrožených obyvatel	500		
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m <sup>3</sup> )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	50.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			