

List opatření

Název opatření	Bečva, Hať	ID_OP	OD130195
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
03749	Hať	20470000	Bečva po ústí do toku Odra	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
204660000100	Bečva	ZVHS	0.4	4.1

Popis současného stavu
Koryto je v zastavěné části obce málo kapacitní, s poškozenými břehy, s výskytem několika kritických míst, kde dochází k pravidelným záplavám.

Popis navrhovaného stavu			
Zkapacitnění koryta, podélná stabilizace toku. Zvýšení břehů v exponovaných místech vybřežování.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{10}	Q_{50}
Počet ohrožených obyvatel		110	0
Rozsah ohroženého území (ha)		2.5	0
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	11.3
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, ZVHS
Poznámka			