

List opatření

Název opatření	Přeložka vodního toku Vítovka	ID_OP	OD130202
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	34, 37, 43

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
10908	Odry	20067000	Odra po soutok s tokem Jičínka	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
200430000100	Vítovka	ZVHS	0.6	pramen
		Město Odry	0	0.6

Popis současného stavu
přílehlá zástavba města Oder a především průmyslový areál firmy Semperflex – Optimit, s. r. o. v Odrách je spolu se železničním a autobusovým nádražím ohrožován povodní z vodního toku Vítovka, jehož dolní tok před zaústěním do řeky Odry je v průmyslovém areálu v délce cca 600 m zatrubněný. Při povodních v roce 1997 došlo k rozliti vody z Vítovky do výše uvedené lokality.

Popis navrhovaného stavu			
přeložka zatrubněného úseku Vítovky do nového otevřeného koryta situovaného mimo areál firmy Semperflex - Optimit Odry.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_5	Q_{20}
Počet ohrožených obyvatel		100	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	20.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)	1600	Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	01/11 - 12/12
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	Město Odry
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	ZVHS
Poznámka			