

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 32122

NÁZEV VÚ Flyš v povodí Ostravice – Říčky po ústí do toku Lučina

Vyhodnocení stavu:

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | KVANTITATIVNÍ STAV |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | |
| 32122 | Flyš v povodí Ostravice – Říčky po ústí do toku Lučina | vyhovující | vyhovující | vyhovující |
| | | vyhovující | | vyhovující |
| | | vyhovující | | |
| Příčiny nevyhovujícího stavu | | | | |

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

| Typ významného problému nakládání s vodami: | ID opatření | Název opatření |
|---|-------------|--|
| Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu | OD100105 | Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody |

Odhad dopadů opatření:

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | KVANTITATIVNÍ STAV |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | |
| 32122 | Flyš v povodí Ostravice – Říčky po ústí do toku Lučina | vyhovující | vyhovující | vyhovující |
| | | vyhovující | | vyhovující |
| | | vyhovující | | |
| Příčiny nevyhovujícího stavu | | | | |