

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 66112

NÁZEV VÚ Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odry

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66112	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu Zatížení podzemních a povrchových vod z plošného znečištění	OD100105	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66112	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				