

## List opatření

<b>Název opatření:</b>	Ondřejovická strojírna spol. s r.o. Zlaté Hory - rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV	<b>ID</b>	HOD210503
<b>Vliv:</b>	bodové zdroje znečištění	<b>Typ LO</b>	A
<b>Zlepšení ukazatelů:</b>	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	<b>Dílčí povodí</b>	HOD

### Vazba na územní jednotky:

<b>Kód obce</b>	<b>Obec</b>	<b>Katastrální území (místní část)</b>	<b>ID vodního útvaru</b>
597996	Zlaté Hory	Ondřejovice v Jeseníkách	HOD_1080
<b>Kraj:</b>	MSK	<b>ORP:</b>	Jeseník

### Seznam vypouštění dotčených opatření:

<b>ID_VHB</b>	<b>Název vypouštění</b>	<b>Název toku</b>	<b>Říční km</b>	<b>JTSK X</b>	<b>JTSK Y</b>
617938	Ondřejovická strojírna Ondřejovice	Olešnice	4.5	-532976,0	-1047547,0

### Popis opatření

Realizací projekčně připravené stavby „Splašková kanalizace v areálu Ondřejovické strojírny +řešení dešťové kanalizace z kotlární III“ v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách bude rekonstruována stávající splašková kanalizace v areálu strojírny včetně osazení nové ČOV AS-Variocomp 60N, dále budou obnoveny a upraveny stávající vnitroareálové rozvody dešťové kanalizace a realizovány 2 nové odlučovače ropných látek, a to jeden pro předčištění vod z kotlární, které mohou obsahovat stopy olejů, druhý pro předčištění srážkových vod ze zpevněných ploch. Srážkové vody a vody z kotlární budou do vodního toku vypouštěny samostatným výustním objektem.

### Parametry:

<b>Počet nově připojených EO:</b>		<b>Navrhovaná kapacita ČOV:</b>	
<b>Investiční náklady (mil.Kč):</b>		<b>Způsob financování:</b>	
<b>Stav přípravy:</b>		<b>Fondy EU:</b>	
<b>Předp. datum dokončení opatření:</b>		<b>Poznámka:</b>	
<b>Nositel opatření:</b>			
<b>Provozovatel:</b>			