

List opatření

Název opatření:	Luha, Jeseník n/O - zkapacitnění a úprava toku	ID	HOD218001
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru		
HOD_0050	Luha od pramene po ústí do toku Odry	658952	Jeseník nad Odrou		
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ		
10100201	Luha	599468	Jeseník nad Odrou		
Kraj:	Moravskoslezský				
ORP:	Nový Jičín	ř.km od	0.0	ř.km do	2.9

Popis opatření

V rámci navržených opatření bude upravené koryto potoka Luhy přes Jeseník n/O přemodelováno do podoby, která vytvořením dvojitého lichoběžníkového profilu s užší kynetou (3 m) zamezí nežádoucí sedimentaci splavenin odváděných z výše položených částí povodí. Zkapacitnění koryta spolu s úpravou nivelety dna a sklonových poměrů zajistí průtočnost toku přes intravilán na 20 letou vodu a i přiměřenou kapacitu 5 mostů přes potok, které se v obci nacházejí. Délka úpravy Luhy činí 2,3 km, přičemž na 1,5 km z této délky bude požadované ochrany proti povodním dosaženo odsazenými inundačními hrázi.

Parametry:

	Současný stav		Cílový stav	
Úroveň protipovodňové ochrany	Q ₁₀₋₂₀		Q ₂₀	
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel	125		85 *)	
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	28		20 *)	
Průměrná roční škoda (mil. Kč)	3.0		1.2 *)	
Investiční náklady:	92.00	mil. Kč	Způsob financování:	3.etapa PPO/ROP/MSK/ Obec Jeseník n/O
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:	2021			
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik			
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				

*) odhad po realizaci opatření za výskytu Q₁₀₀