

List opatření

Název opatření:	přivaděč Morávka-Lučina, Vyšní Lhoty - Žermanice - rekonstrukce přivaděče včetně spádových objektů	ID	HOD218305
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0610	Lučina od pramene po vzdutí nádrže Žermanice	704903	Nižní Lhoty
		Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
		552526	Nižní Lhoty
ID vodního toku	Název vodního toku	Kraj:	Moravskoslezský
10100124	Lučina	ORP:	Frýdek-Místek

Popis opatření

Rekonstrukce přivaděče je nutná pro zajištění stability provozu tohoto klíčové prvku vodohospodářské soustavy, který zajišťuje zásobní funkci údolní nádrže Žermanice pro ostravský průmysl. V horní 3,0 km dlouhém úseku přivaděče je nutno navrhovaným opatřením zajistit i přiměřenou těsnost jeho koryta, aby se zabránilo infiltraci převáděných vod zpět do vodonosných horizontů v povodí Morávky. Další prioritou je, aby rekonstrukce se zaměřila na udržení funkce a stability všech 21 spádových objektů, které se mimo samotného rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách na přivaděči nacházejí.

Investiční náklady:	160.00	mil. Kč	Způsob financování:	vlastní zdroje/ROP
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:				
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				