

## III.2.2d - Souhrnné hodnocení stavu útvarů podzemních vod

ID VÚ	Název vodního útvaru	Plocha [km <sup>2</sup> ]	Hodnocení chemického stavu	Hodnocení kvantitativního stavu
15100	Kvartér Odry	262,88	nevyhovující	nevyhovující
15200	Kvartér Opavy	124,71	nevyhovující	dobrý
15500	Kvartér Opavské pahorkatiny	301,57	nevyhovující	dobrý
22120	Oderská brána	307,23	nevyhovující	dobrý
22610	Ostravská pánev - ostravská část	249,50	nevyhovující	dobrý
22620	Ostravská pánev - karvinská část	139,05	nevyhovující	dobrý
32110	Flyš v povodí Olše	515,47	dobrý	dobrý
32121	Flyš v povodí Ostravice	676,75	dobrý	dobrý
32122	Flyš v povodí Ostravice - Říčky po ústí do toku Lučina	23,03	dobrý	dobrý
32130	Flyš v mezipovodí Odry	554,60	dobrý	dobrý
64311	Krystalinikum severní části Východních Sudet - jihovýchodní část	553,26	dobrý	dobrý
64312	Krystalinikum severní části Východních Sudet - severozápadní část	369,62	dobrý	dobrý
66111	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry	2776,21	dobrý	dobrý
66112	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odra	90,15	dobrý	dobrý