

List hodnocení útvaru podzemních vod

6

ID VÚ 22620
Název Ostravská pánev - karvinská část

Kategorie VÚ hlavní

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	dobrý

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

ALACHLOR-ESA, CL, CHLORIDAZON-DESPHENY, CHLOROTORULON, METAZACHLOR, METAZACHLOR-ESA, METAZACHLOR-OA, NH₄, S-PESTICID

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
2.2	chemický	pesticidy
2.2	chemický	amonné ionty
2.1	chemický	chloridy
1.5	chemický	PAU
1.5	chemický	kovy
1.5	chemický	benzen

Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
PDP	HOD31004002	SKM - PRIMAGAS (HOD210019)	A	ne
PDP	HOD31004018	SKM - OKK Koksovny, a.s Koksovna ČSA (HOD210015)	A	ne
PDP	HOD31004019	SKM - OKK Koksovny, a.s Koksovna Lazy (HOD210023)	A	ne
PDP	HOD31004043	SKM - RWE GasNet, s.r.o. vyřazené trasy (HOD210007)	A	ne

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Vyjimka
2.2	chemický	pesticidy	PT_T
2.2	chemický	amonné ionty	PT_T
2.1	chemický	chloridy	PT_T
1.5	chemický	PAU	PT_T
1.5	chemický	PAU	PT_N

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Vyjimka
1.5	chemický	kovy	PT_T
1.5	chemický	kovy	PT_N
1.5	chemický	benzen	PT_T
1.5	chemický	benzen	PT_N

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	dobrý