

List hodnocení útvaru podzemních vod

7

ID VÚ 32110
Název Flyš v povodí Olše

Kategorie VÚ hlavní

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
-	-	-

Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
PDP	HOD31004004	SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Český Těšín (HOD210014)	A	ne
PDP	HOD31004048	SKM - Autobusové nádraží a dopravní terminál	A	ne

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
-	-	-	-

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý