

List hodnocení útvaru podzemních vod

10

ID VÚ 32130
Název Flyš v mezipovodí Odry

Kategorie VÚ hlavní

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
-	-	-

Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
PDP	HOD31004045	SKM - Skládka Pískovna	A	ne
PDP	HOD31004049	SKM - TATRA a.s. Koprivnice	A	ne

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
-	-	-	-

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý