

## List hodnocení útvaru podzemních vod

11

**ID VÚ** 64311 **Kategorie VÚ** hlavní  
**Název** Krystalinikum severní části Východních Sudet - jihovýchodní část

### Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

### Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

### Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významn. vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
-	-	-

### Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
PDP	HOD31004064	SKM - České dráhy, PP Depo Lipová-lázně	A	ne
PDP	HOD31004065	SKM - Benzina s.r.o. DSPHM Česká Ves (HOD210004)	A	ne
PDP	HOD31004068	SKM - Odkaliště RD	A	ne
PDP	HOD31004069	SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Zlaté Hory	A	ne

### Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Typ významn. vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
-	-	-	-

### Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý