

## List hodnocení útvaru podzemních vod

13

**ID VÚ** 66111  
**Název** Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Odry

**Kategorie VÚ** hlavní

### Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

### Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

### Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
-	-	-

### Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
PDP	HOD31004054	SKM - Alfa Plastik a.s. Bruntál	A	ne
PDP	HOD31004066	SKM - Velobel, s.r.o. Zlaté Hory (HOD210030)	A	ne

### Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
-	-	-	-

### Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý