

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20705000 (120)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Bělá po státní hranici	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
120	Bělá po státní hranici	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		(BENZO(g,h,i)PERYLEN + INDENO(1,2,3-cd)PYREN)	Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100053	Mikulovice - výstavba kanalizace
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100102	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Zlepšení morfologie vodních toků	OD130012	Česká ves - Benzina - sanace
Rekonstrukce ČOV nad 10 000 EO k dosažení požadované eliminace biogenních prvků	OD130037	SMP Jeseník - sanace
Nedostatečná zabezpečení protipovodňové ochrany měst, průmyslové infrastruktury a objektů v záplavových územích		
Udržení zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
120	Bělá po státní hranici	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY		(BENZO(g,h,i)PERYLEN / 04 INDENO(1,2,3-cd)PYREN) / 04	Hg / 04				Biologie / 04	