

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	20121000 (14)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Lubina po soutok s tokem Bystrý potok	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
14	Lubina po soutok s tokem Bystrý potok	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		vyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Zlepšení morfologie vodních toků	OD100102	Hospodaření v ochranných pásech vodních zdrojů
Významné zatížení vodních útvarů vstupy plošného znečištění do půdy	OD100107	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
Udržení zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody	OD110010	Revitalizace toku Lubina
	OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	OD130013	Benzina Bartošovice - sanace

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
14	Lubina po soutok s tokem Bystrý potok	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		vyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>								